

Szakmai Beszámoló

Vállalkozásomat 1994 április 6-án indítottam egyéni vállalkozóként. Jelenleg is egyéni vállalkozás keretében működök. Az elmúlt időszak alatt átalakulás beolvadás nem volt.

Vállalkozásom fő tevékenységi köre autószerelés. Az autó javításából nőtte ki magát egészen a mostani szolgáltatató bázis megépítéséig. A Műszeres Vizsgálóállomás diagnosztikai és műszeres járművizsgáztatás, járművek környezetvédelmi bemérése, gépjármű javítás jelentik a fő tevékenységet.

A vállalkozás teljes szolgáltatási köre a következőket foglalja magában:

- személy és tehergépkocsik, motorkerékpárok, mezőgazdasági vontatók, pótkocsik: műszaki vizsgálata
- műszaki okból, forgalomból kivont jármű vizsgálata
- „megkülönböztető” jelzéssel ellátott jármű első forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata
- nemzetközi busz légfékvizsgálattal
- mozgássérült segédberendezéssel szerelt jármű időszakos vizsgálata
- nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány kiadása
- Közlekedésbiztonsági Igazolás kiadása (CEMT)
- munkagép vizsgáztatása
- emelt sebességű autóbusz vizsgáztatása
- benzin –gáz kettős üzemű jármű időszakos vizsgálata
- eredetiség vizsga
- számítógépes szgk. hibakód kiolvasás
- számítógépes diagnosztika és probléma megoldás
- Kienzle (VDO) típusú tachográf forgalmazása, illesztés,
- sebességhatároló ellenőrzés

2006-ban elnyertem Nógrád Megyében az év vállalkozója címet.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2008 szeptemberében „ Nógrád Megye Önzetlenség” díját adományozta részemre.

A vállalkozás pénzügyi helyzete stabil, évek óta hitelből gazdálkodik, mivel a fejlesztések a beruházások saját erőből nem finanszírozhatók a hitelek törlesztései mindig időben történnek, Fizetési késedelem hátrálék nincs. Az APEH folyószámla mindig rendezett szállítókkal szembeni kötelezettségeimnek mindig eleget teszek.
A dolgozók jelentős része évek óta a vállalkozás alkalmazottja. A jelenlegi létszám 8 fő, jelenlegi helyzetben szeretném a létszámot megtartani.

Telephelyem 26 éve 2651 Rétság Zrínyi út 7. szám alatt könnyűfém szerkezetből épült. Az időjárás viszonyosságának köszönhetően helyenként korrodálódott.,az épületen belül jól látható beázás nyomok voltak felfedezhetőek , a tetőszerkezet vízzárása nem volt megfelelő. A diagnosztizálást követően kiderült, hogy az épület tetőszerkezete hőtechnikailag korszerűtlen ezért döntöttünk úgy, hogy a tetőszerkezetet felújítjuk szigeteljük és egyben a csatorna rendszert is kicseréljük. Az épület elektromos hálózatának felújítása az ügyfélváráo helységében szigetelés festést is terveztünk.